


Treinamento, Conscientização e Prevenção

FERRAMENTAS MANUAIS: CHAVES FIXAS



A média numérica estabelecida para uma caixa de ferramentas é de 10 (dez) chaves; com aberturas que abrangem desde 5/16" a 1" (polegadas). Esta combinação de tamanhos ajusta-se à maior parte de porcas e parafusos usados numa empresa.

Devido a sua simplicidade, tornam-se muitas vezes causadoras de graves acidentes que poderão ser prevenidos conforme a orientação seguinte:

- Esteja certo de que a chave se ajusta perfeitamente à porca ou parafuso, e sua boca não esteja deformada ou gasta;
- Ao forçar uma chave, puxe-^a Não a empurre pois é muito perigoso. Quando a empurramos para afrouxar uma porca emperrada, esta pode se quebrar inesperadamente, batendo-se com os dedos contra alguma coisa, sofrendo ferimentos.
- O mesmo ocorre, se a chave escapar da porca;
- Segure a chave com firmeza e apoie-se sobre o colo.

Em regra geral, uma porca ou parafuso emperrado pode ser afrouxado com óleo de penetração ou o calor de um maçarico.

- Nunca gire uma conexão por meio de um tubo auxiliar prolongador à chave, pois poderá destroçar o parafuso e a ferramenta, causando eventual lesão.

Não é uma medida prudente golpear a chave com um martelo.

LEMBRE-SE: Nada mais correto que a chave adequada para o trabalho adequado