

Atividade de Radiologia Industrial Aula I

1º ABENDI – Associação Brasileira De Ensaio Não Destrutivos e Inspeção tem a finalidade de que ?

Difundir as técnicas de END e Inspeção.

2º O que significa “END” ?

Ensaio Não Destrutivos.

3º A CNEN – Comissão Nacional De Energia Nuclear tem qual função ?

Orientação, supervisão e fiscalização.

4º A empresa deve apresentar quantos supervisores de radioproteção e quantos operadores de radiografia ?

2 supervisores podendo ser mais caso necessário, e para cada instalação 2 operadores, podendo o segundo ser estagiário maior de 18 anos.

5º Quais requisitos devem apresentar um Supervisor de Radioproteção ?

Possuir diploma universitário da área;

Ter sido aprovado com no mínimo nota sete;

Esta de posse do certificado de qualificação de supervisor de radioproteção.

6º Os profissionais são classificados em três níveis, quais são eles ?

Nível 1: Não devem ter a responsabilidade de escolher o método de END ou a técnica de ensaio a ser usada .

Nível 2: Não devem ter a responsabilidade de escolher o método de END, mas define a técnica de ensaio a ser usada .

Nível 3: Define o método de END e a técnica de ensaio a ser usada supervisiona as obrigações do nível 1 e 2 .