

PLANO DE FUGA ABANDONO DE ÀREA

PROCEDIMENTO DE SEGURANÇA
ACALANTO/BABY BRINK

DESCRIÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DA ACALANTO

- ❑ NOME: PLÁSTICOS ACALANTO
 - ❑ ENDEREÇO: RUA DEJANIRA MARIA BASTOS, S/N CAJI- LAURO DE FREITAS-BA
 - ❑ GRAU DE RISCO: 3
 - ❑ ATIVIDADE: FABRICAÇÃO DE BRINQUEDOS
 - ❑ ÁREA TOTAL: 8000 M2
 - ❑ MEIOS DE ESCAPE: SAÍDAS LATERAIS, SINALIZADAS POR PLACAS INDICATIVAS, LUZES DE EMERGÊNCIA EM CASO DE CORTE DE ENERGIA, SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA POR MEIO DE SIRENES.
 - ❑ EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA: EXTINTORES DE INCÊNDIO PORTÁTEIS, SISTEMA DE HIDRANTES, ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA.
 - ❑ BRIGADA DE INCÊNDIO: 20 BRIGADISTAS
 - ❑ RISCO EM POTENCIAL: Incêndio Substâncias Inflamáveis Plásticos
 - ❑ MEIOS DE AJUDA EXTERNA: CORPO DE BOMBEIROS FONE-193
-

PROCEDIMENTOS DE SEGURANÇA QUE CONTEMPLAM ABANDONO DE ÀREA

- ❑ **ANÁLISE PRIMÁRIA:** Sempre que houver uma suspeita de princípio de incêndio(por calor, cheiro, fumaça e outros meios), o mesmo deverá ser investigado. Nunca deverá ser subestimada uma suspeita.
 - ❑ **ALARME:** Ao ser detectado um princípio de incêndio real, deverá ser acionado o alarme de incêndio ou seja um sinal sonoro sirene num toque intermitente de 50 segundos.
 - ❑ **ANÁLISE SECUNDÁRIA:** Após identificação do local sinistrado, os brigadistas de plantão deverão analisar a emergência e dar os primeiros combates contra o fogo, caso não der para controlar a situação, deverá acionar o Corpo de Bombeiros mais próximo.
 - ❑ **CORTE DE ENERGIA:** Caso necessário, deverá ser providenciado o corte de energia elétrica(parcial ou total) o corte geral deverá ser executado pelo pessoal da Manutenção que deverá estar a disposição do chefe da brigada.
-

Objetivo e Definições

- ❑ Elaboração de regras de acordo com as normas técnicas atuais, visando proteger a vida e o patrimônio, bem como reduzir as conseqüências sociais do sinistro e os danos ao meio ambiente.

- ❑ **Definições:**

Emergência: Sinistro ou risco iminente que requeira ação imediata

Plano de fuga Plano estabelecido em função dos riscos da empresa, para definir a melhor utilização dos recursos materiais e humanos em situação de emergência.

Risco: Possibilidade de perda material ou humana

Risco Iminente: Risco com ameaça de ocorrer brevemente e que requer ação imediata.

Sinistro: Ocorrência de prejuízo ou dano, causado por incêndio ou acidente, em algum bem.

Profissional Habilitado: Profissional com formação em Segurança do Trabalho, devidamente registrado nos órgão e conselhos competentes.

Referências Normativas

- As normas a seguir relacionadas contêm disposições que, ao serem citadas neste texto, constituem prescrições para melhor serem discritas. As edições indicadas estão em vigor no momento da publicação.
 - **Nornas Utilizadas na elaboração deste plano de fuga**
 - NBR 14.276/99 Programa de Brigada de Incêndio
 - Portaria Ministerial(MTb) 3.214/78 – NR-23
-

AUTORIDADE E RESPONSABILIDADE

- ❑ Gerência de Planta
- ❑ Técnico de Segurança
- ❑ Brigadistas
- ❑ Cipeiros
- ❑ Líder de Equipe

Objetivo:

- ❖ Atender os Procedimentos
 - ❖ Praticar os Exercícios Simulados
-

ROTINA DE ABANDONO DE ÀREA

- ❑ O procedimento estabelecido e implementado para abandono da unidade fabril da Plásticos Acalanto, será mediante sinal sonoro, com deslocamentos através de rotas de fugas e acesso aos pontos de encontro estabelecidos. Esta rotina de exercícios simulados será registrada em livro de Ata.
-

AVISO SONORO

- ❑ Na hipótese de uma emergência.
 - ❑ Será acionado pelo responsável da Brigada ou pelos Cipeiros.
-

ROTA DE FUGA

- ❑ Rota estabelecida para que sirva de orientação aos colaboradores no momento de abandono do ambiente de trabalho na ocorrência de Alarme Sonoro.
 - ❑ As Rotas de Fugas de eventual ocorrência de incêndio nas unidades da Plásticos Acalanto numa emergência. Não será através de sinalização de solo porém a evacuação do ambiente fabril será através de placas indicativas e fluorescentes (visíveis no escuro).
 - ❑ A falta de Energia gerada numa eventual emergência Nas unidades da Plásticos Acalanto, será suprida por lâmpadas de emergência, indicando assim os corredores e saídas de suas dependências.
-

PONTOS DE ENCONTROS

□ O local seguro de encontro dos colaboradores, foi definido por brigadistas e Membros da Cipa da Acalanto, que após a evacuação de sua dependência fabril os colaboradores se reunirão do lado externo da fábrica em local pré-definido.

□ O acesso a este local se dará através de 04 pontos.

Ponto 01-Saída pela porta localizada no Setor de Corte.

Ponto 02-Saída pela porta localizada no Setor dos Fornos.

Ponto 03-Saída pela porta localizada no Setor da Administração.

Ponto 04-Saída pela porta localizada no Setor da Expedição

CONFERÊNCIA DOS COLABORADORES

- ❑ Na hipótese de uma eventual emergência nas dependências da Plásticos Acalanto, após a evacuação das pessoas do interior da unidade fabril, haverá verificação por parte dos cipeiros brigadistas e líderes de equipe se todos os colaboradores deixaram o local.
 - ❑ Os líderes de equipe verificarão se sua equipe está presente
 - ❑ Realizar buscas nos pisos e locais fechados.
 - ❑ Cronometrar o tempo de evacuação, se numa saída houver fila demorada orientar os colaboradores para sair por uma mais próxima.
-

EXECUÇÃO DO PLANO DE FUGA

- ❑ Este plano de fuga será executado segundo as orientações de pessoal responsável pela elaboração do mesmo, cabendo a chefia o encargo de audita-lo e coloca-lo am prática para assim prevenir os colaboradores sobre os riscos de um iminente sinistro.
 - ❑ Os colaboradores estarão no encargo de cumprir e colaborar com estas instruções de alerta sobre uma possível emergência real.
-

Elaboração/Bibliografia

- ❑ SESMT-ACALANTO/BABY BRINK
- ❑ RESPONSÁVEL TÉCNICO: Robson Macedo dos Santos. Reg. Mtb nº BA/000335.2

BIBLIOGRAFIA:

- ❑ Suplemento especial revista proteção-Setembro de 1997
 - ❑ Conceitos básicos orientados pelo Corpo de Bombeiros de Porto Alegre
-